



SCHAFTOL® – Návod k použití

Více než polovina loveckých zbraní má dřevěnou pažbu ošetřenou olejem. Při výrobě je obvykle pažba předem napuštěna speciálním olejem, ale to nepředstavuje trvalou ochranu.

Každé dřevo – tedy i pažbové – je hygroskopické. Pohlcuje vlhkost a při běžném používání v lovecké praxi je vystaveno větru, počasí a neustálým teplotním výkyvům. To činí pažbu zranitelnou. Vlhkost může pronikat dovnitř, a při následném vysychání může dojít ke zkroucení nebo dokonce k prasknutí pažby. Důsledek: zbraň přestane střílet přesně, její výkonnost se zhorší. To může být nejen nákladné, ale i nebezpečné.

Proto potřebuje každá olejová pažba pravidelnou údržbu speciálním pažbovým olejem. **SCHAFTOL®** je pro tento účel ideální, protože jde o špičkový speciální olej na pažby. Skládá se výhradně z nejjemnějších přírodních surovin.

SCHAFTOL® poskytuje pažbě optimální konzervaci a chrání ji před všemi povětrnostními vlivy – zejména před zdrsňením a vznikem skvrn. Pažba se postupným ošetřováním ztmavuje a stává se krásnější. Už malé množství oleje stačí k dosažení požadovaného efektu a k zvýraznění přirozené kresby dřeva.

Postup aplikace:

1. Předběžně obruste pažbu brusným papírem se zrnitostí cca 240–280.
 2. Olej naneste rovnoměrně aplikační houbou. Alternativně lze pažbu do oleje ponořit.
 3. Nechte olej vsáknout při pokojové teplotě asi **5 dní**.
 4. Pažbu lehce přebruste brusným papírem se zrnitostí **400**. Odebírejte jen minimum materiálu – tento krok slouží k vyhlazení vláken dřeva, která se po prvním olejování zvedla.
 5. Naneste druhou vrstvu oleje. Pažba nyní olej nasaje méně.
 6. Nechte opět olej působit při pokojové teplotě **3–5 dní**.
 7. Poté přebruste velmi jemným brusným papírem (**zrnitost 1000–1500**). Čím jemněji obrousíte, tím větší lesk později získáte.
 8. Poslední vrstvu oleje nanášejte měkkým bavlněným hadříkem. Olej vtírejte do pórů dřeva.
 9. Tento krok (bod 8) opakujte tak často, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
-

Doporučení:

Pokud pažbu ošetřujete přípravkem **SCHAFTOL®** poprvé, olej před použitím **zahřejte na 30–50 °C**, aby mohl proniknout hlouběji do dřeva. Potřebné množství přelijte do jiné nádoby a zahřejte ve **vodní lázni**. Originální lahvička s aplikační houbou **není vhodná k ohřevu**.

Tip: Dopřejte si čas a olej vždy **ručně vyleštěte a zapracujte**. Lešticí stroje pracují příliš hrubě a nepřesně, takže výsledek nebude dobrý. V nejhorším případě může dojít i k poškození pažby.